
(x1) (x1) (x1) (x1) (x1)
SP81807/2
(VITI e DADI PER TELAIO)
(SCREWS AND NUTS FOR FRAME)
SP85060
(VITI e DADI PER TESTA MOTORE)
(SCREWS AND NUTS FOR POWER PLANT)
SP850071
08 SP845038 (245)
SP850038 (260)
SP855038 (290)
SP856038 (2110)
15 – SP850071
(x1) (x1)
SP850020
(x1)
22 SP845050 (245)
SP850050 (260)
SP855050 (290)
SP856050 (2110)
21–SP850084
SP845001 (245)
SP850001 (260)
SP855001 (290)
SP856001 (2110)
27
26 SP845005 (245)
SP850005 (260)
SP855005 (290)
SP856005 (2110)
28 – SP90251
29 – SP850093
15–SP850071
20 – SP850011
19 – SP81807/2
23 – SP850022C
24 – SP850054
25 – SP07071T
30–SP850080S
31 – SP850045C
36 – SP850039
32 – SP85007/11C
03 – SP850077
17 – SP850020
37 –SP850065
18 – SP850021
33 – SP850025
34 – SP90080
35 – SP850073
16 SP850033 (245/260/290)
SP856033 (2110)
14 – SP850024
13 – SP84025
10–SP85007
(x1) (x2)
05 – SP03055
06 – SP850004
02 – SP85060
12
SP390245 (245)
SP390260 (260)
SP390290 (290)
SP3902110 (2110)
09 – SP88071
11 – SP850007
08
SP845038 (245)
SP850038 (260)
SP855038 (290)
SP856038 (2110)
07
SP845002 (245)
SP850002 (260)
SP855002 (290)
SP856002 (2110)
38– S0
39 – SP855028
SP84025
40 – SP850008
04 – SP850030
SP850004
SP850077
SP850052
(x4)
03 – SP850077
01 – SP850052
SP850007
SP850080S
(x5) (x5) (x6)
SP85007/11C
(x2)
SP850033 (245/260/290
SP856033 (2110)
SP850030

sp_v24